



Kijavították a biztosítóberendezési hibát a pécsi vonalon

2018. december 15. szombat, 07.11 / Utolsó módosítás: 2018. december 15. szombat, 08.49

Frissítés:

Helyreállították a biztosítóberendezést Bükkösd és Szentlőrinc között. Várhatóan továbbra is hosszabb lehet a menetidő a havazás és a jegesedés ugyanis váltoállítási problémákat okoz.

Előzmény:

Bükkösd és Szentlőrinc között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően, lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. Ez idő alatt **a pécsi vonalon utazóknak 10-30 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.**

A kialakult helyzet miatt az utasok megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kijavitottak-biztositoberendezesi-hibat-pecsi-vonalon-7>