



Változás a Komárom-Székesfehérvár közötti S150-es vonatknál

2024. szeptember 10. kedd, 16.45 / Utolsó módosítás: 2024. szeptember 10. kedd, 19.52

A Komáromból 16:05-kor Székesfehérvárra elindult S150-es vonat (34923) motorterében Szőny-Déli megállóhely után tűz keletkezett, emiatt a vonat nem közlekedik tovább. Személyi sérülés nem történt, a vonat utasai pótlóbuszsal utazhatnak tovább, mely várhatóan 60 perces késéssel közlekedik.

Az alábbi változásokra kell még számítani:

- a Székesfehérvárról 16:26-kor Komáromba elindult S150-es (34926) csak Nagyigmánd-Bábolnáig közlekedett
 - emiatt a Komáromból 18:05-kor Székesfehérvárra induló S150-es (34911) csak Nagyigmánd-Bábolnától közlekedik, várhatóan 35-55 perces késéssel
- a Székesfehérvárról 18:26-kor Komáromba induló S150-es (34918) helyett pótlóbusz közlekedik
- **a Székesfehérvárról 20:26-kor Komáromba induló S150-es (34928) helyett pótlóbusz közlekedik**
- **a Komáromból 20:05-kor Székesfehérvárra induló S150-es (34921) helyett pótlóbusz közlekedik**

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/valtozas-komarom-szekesfehervar-kozotti-s150-es-vonatoknal>