



Nagymaros és Szob között megjavították a biztosítóberendezést

2019. június 20. csütörtök, 18.32 / Utolsó módosítás: 2019. június 20. csütörtök, 20.23

Frissítés: 19:10-kor

Megjavították a berendezést, így fokozatosan csökkenhetnek a késések. Azonban a Szob és Nagymaros között hordalékkal ellepett pályaszakasz miatt 5-15 perccel hosszabb menetidők továbbra is előfordulhatnak a helyreállításig.

Előzmény:

A **Budapest-Vác-Szob vonalon 10-30 (esetenként 30-80) perccel** nőhet a csütörtök esti járatok menetideje, mert Nagymaros és Szob között egy vágányon, fokozott biztonsági előírások szerint közlekednek a vonatok a biztosítóberendezés meghibásodása miatt. A szakértők már javítják a berendezést.

A [másik vágányon jelenleg szünetel a forgalom](#) [1], mert a szerdai hatalmas esőzés hordalékkal lepte el a pályát, a föld eltávolítása több napot is igénybe vehet.

Utasaink elnézését és türelmét kérjük!

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nagymaros-es-szob-kozott-megjavitottak-biztositoberendezest>

Hivatkozások

[1] <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/szob-es-nagymaros-kozott-nagy-mennyisegu-hordalek-miatt-csak-egy-vaganyon-kozlekednek>