



## Befejeződött a helyszínelés a Mátészalka–Záhony vonalon

2017. január 18. szerda, 13.36 / Utolsó módosítás: 2017. január 18. szerda, 17.08

*Frissítés:*

**Befejeződött a helyszínelés Vásárosnamény és Tornyospálca között, így ismét elindulhatott a vonatforgalom a két állomás viszonylatában. Várhatóan késő délutánra visszaáll a menetrendszerű közlekedés a Mátészalka–Záhony vonalon.**

*Előzmény:*

Szerdán kora délután **Vásárosnamény állomáson egy tehervonat** - fényorompóval felszerelt átjáróban - **egy teherautó pótkocsijának ütközött**. Az esemény idején a sorompó üzemszerűen működött. Személyi sérülés az esemény során nem történt. A hatósági helyszínelés idejére **Vásárosnamény és Tornyospálca között a vágányt lezárták, ezen a szakaszon várhatóan pótlóbusz közlekedik. Mátészalka–Záhony vonalon utazóknak 30-60 perccel hosszabb menetidővel és forduló késésekkel kell számolniuk.**

A kialakult helyzet miatt szíves elnézésüket és türelmüket kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

---

**Forrás:**<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/befejezodott-helyszineles-mateszalka-zahony-vonalon>