



Kijavították a biztosítóberendezési hibát a kunszentmiklós-tassi vonalon

2017. február 26. vasárnap, 19.44 / Utolsó módosítás: 2017. február 26. vasárnap, 21.41

Frissítés:

A szakemberek helyreállították a biztosítóberendezést Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass között. A késések folyamatosan csökkennek, várhatóan késő estére már menetrend szerint közlekedhetnek a járatok a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass szakaszon.

Előzmény:

Vasárnap este **Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass állomás között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon.** A Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon utazóknak előre láthatóan **10-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.** A szakemberek megkezdték a helyreállítást, melyet várhatóan a késő esti órákban fejeznek be.

A hosszabb menetidő miatt szíves elnézésüket és megértésüket kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kijavitottak-biztositoberendezesi-hibat-kunszentmiklos-tassi-vonalon>