



Kijavították a biztosítóberendezési hibát a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon

2017. március 7. kedd, 11.59 / Utolsó módosítás: 2017. március 7. kedd, 12.19

Frissítés:

A szakemberek helyreállították a biztosítóberendezést Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass között. A késések folyamatosan csökkennek, várhatóan kora délutánra már menetrend szerint közlekedhetnek a járatok a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass szakaszon.

Előzmény:

Kedden délelőtt **Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass állomás között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon.** A Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon utazóknak előre láthatóan **10-25 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.** A szakemberek megkezdték a helyreállítást, melyet várhatóan a kora délutáni órákban fejeznek be.

A hosszabb menetidő miatt szíves elnézésüket és megértésüket kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kijavitottak-biztositoberendezesi-hibat-kobanya-kispest-kunszentmiklos-tass-vonalon-0>