



Eltávolították a Lengyeltóti és Osztopán között kidőlt fát

2017. június 23. péntek, 16.27 / Utolsó módosítás: 2017. június 23. péntek, 17.18

Frissítés:

Röviddel negyed hat előtt eltávolították a fát, ezért elindulhatott a forgalom. **Késő estére visszaállhat a normál menetrend.**

Előzmény:

Péntek délután Lengyeltóti és Osztopán között fát dőlt a vasútpályára és a két állomás között elzárta a vágányt. Az elhárítást követően a Fonyód–Kaposvár vonalon 30-60 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk az arra utazóknak.

A kialakult helyzet miatt az utasok megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/eltavolitottak-lengyeltoti-es-osztopan-kozott-kidolt-fat>