



Helyreállították a biztosítóberendezést a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon

2017. június 27. kedd, 06.14 / Utolsó módosítás: 2017. június 27. kedd, 07.57

Frissítés:

A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Taksony és Délegyháza állomás között. Várhatóan kora délelőttre helyreáll a menetrendszerű közlekedés a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon.

Előzmény:

Kedden reggel **Taksony és Délegyháza állomás között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon.** A Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon utazóknak előre láthatóan **15-25 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.** A szakemberek megkezdték a helyreállítást, melyet várhatóan kora délelőtt fejeznek be.

A hosszabb menetidő miatt utasai türelmét és megértését kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-kobanya-kispest-kunszentmiklos-tass-vonalon-1>