



## Helyreállították a biztosítóberendezést a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon

2017. június 27. kedd, 19.20 / Utolsó módosítás: 2017. június 27. kedd, 22.09

*Frissítés:*

**A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Kiskunlacháza és Dömsöd állomás között. Várhatóan éjszakára helyreáll a menetrendszerű közlekedés a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon.**

---

*Előzmény:*

Kedden kora este **Kiskunlacháza és Dömsöd állomás között meghiúsodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon.** A Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass vonalon utazóknak előre láthatóan **15-25 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.** A szakemberek megkezdték a helyreállítást, melyet várhatóan késő este fejeznek be.

A hosszabb menetidő miatt utasai türelmét és megértését kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

---

**Forrás:** <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-kobanya-kispest-kunszentmiklos-tass-vonalon-3>