



A kiskunfélegyházi állomás biztosítóberendezése ismét megfelelően működik

2017. július 11. kedd, 06.37 / Utolsó módosítás: 2017. július 11. kedd, 07.17

Frissítés:

Röviddel háromnegyed hét után már ismét működik a biztosítóberendezés. Fokozatosan javul a kiskunfélegyházi állomást érintő vonatok menetrendje és délelőtti helyreállhat.

Előzmény:

A kiskunfélegyházi vasútállomáson áramellátási probléma miatt nem működik a biztosítóberendezés és nem állíthatók a váltók, ezért a **Budapest-Cegléd-Szeged** vonalon, **Kecskemét-Baja, Kiskunfélegyháza-Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza-Kunszentmárton** között **20-40 (esetenként 50-80)** perccel növekedhet a reggeli vonatok menetideje. A kiskunfélegyházi állomáson fokozott biztonsági előírások szerint haladhatnak át a vonatok.

A műszaki hiba miatt utasaink elnézését és türelmét kérjük!

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kiskunfelegyhazi-allomas-biztositoberendezese-ismet-megfeleloen-mukodik>