



Helyreállították a biztosítóberendezést a Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa szakaszon

2017. július 14. péntek, 07.38 / Utolsó módosítás: 2017. július 16. vasárnap, 13.07

Frissítés: 07.16. 12:55

A szakemberek helyreállították a biztosítóberendezést Zalakomár és Zalaszentjakab között. Várhatóan kora utánra már menetrend szerint közlekedhetnek a járatok a Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa szakaszon.

Frissítés. 07.14. 9:15

Helyreállították a biztosítóberendezést Balatonszárszó és Balatonszemes között. A Zalakomár-Zalaszentjakab szakaszon még dolgoznak a szakemberek.

Előzmény:

Pénteken reggel **Balatonszárszó és Balatonszemes, illetve Zalakomár és Zalaszentjakab között meghibásodott a biztosítóberendezés**, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírások miatt **lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon**. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, melyet várhatóan kora délelőtt fejeznek be. Ez idő alatt **a Balaton déli partján utazóknak egyes vonatoknál 10-15 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk**.

A kialakult helyzet miatt szíves elnézésüket és türelmüket kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-balatonszentgyorgy-nagykanizsa-szakaszon>