



Helyreállították a biztosítóberendezést a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonalon

2017. október 22. vasárnap, 09.49 / Utolsó módosítás: 2017. október 22. vasárnap, 10.34

Frissítés:

A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Kiskunlacháza és Dömsöd állomás között. Várhatóan késő délelőtt helyreáll a menetrendszerű közlekedés a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonalon.

Előzmény:

Vasárnap kora délelőtt **Kiskunlacháza és Dömsöd állomás között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon.** A Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonalon utazóknak előre láthatóan **15-25 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.**

A hosszabb menetidő miatt utasai türelmét és megértését kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-kobanya-kispest-kunszentmiklos-tass-kelebia-vonalon>