



Biztosítóberendezési hiba miatt hosszabb a menetidő a Hatvan–Szolnok vonalon

2017. november 16. csütörtök, 16.32 / Utolsó módosítás: 2017. november 16. csütörtök, 19.51

Csütörtökön délután **Jászboldogháza-Jánoshida és Újszász között meghiúsult a biztosítóberendezés**, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően ezen a szakaszon lassabban közlekednek a vonatok. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, melyet várhatóan késő délután fejeznek be. Ez idő alatt **a Hatvan–Szolnok vonalon utazóknak egyes vonatoknál 10-15 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.**

A kialakult helyzet miatt az utasok elnézését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/biztositoberendezesi-hiba-miatt-hosszabb-menetido-hatvan-szolnok-vonalon>