



## Helyreállították a biztosítóberendezést a Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonalon

2017. december 20. szerda, 07.10 / Utolsó módosítás: 2017. december 20. szerda, 08.59

*Frissítés:*

**A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Kunszentmiklós-Tass és Dömsöd állomás között. Várhatóan kora délelőtt helyreáll a menetrendszerű közlekedés a Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonalon.**

---

*Előzmény:*

**Szerdán reggel Kunszentmiklós-Tass és Dömsöd állomás között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon. A Kőbánya-Kispest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonalon utazóknak előre láthatóan 15-25 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.**

A hosszabb menetidő miatt utasai türelmét és megértését kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

---

**Forrás:** <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-budapest-kunszentmiklos-tass-kelebia-vonalon>