



Helyreállították a biztosítóberendezést a Győr–Celldömölk szakaszon

2018. február 25. vasárnap, 08.31 / Utolsó módosítás: 2018. február 25. vasárnap, 10.47

Frissítés:

A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Győrszemere és Győrszabadhegy között, melynek köszönhetően késő délelőttre visszaállhat a menetrendszerű közlekedés a Győr–Celldömölk vonalon.

Előzmény:

Vasárnap reggel meghibásodott a biztosítóberendezés Győrszemere és Győrszabadhegy állomás között ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, melyet várhatóan kora délelőtt fejeznek be. Ez idő alatt a Győr–Celldömölk szakaszon utazóknak 10-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A kialakult helyzet miatt szíves elnézésüket és türelmüket kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-gyor-celldomolk-szakaszon>