



Helyreállították a biztosítóberendezést a Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza vonalon

2018. április 5. csütörtök, 10.09 / Utolsó módosítás: 2018. április 5. csütörtök, 11.21

Frissítés:

Helyreállították a biztosítóberendezést Harkakötöny és Kiskunmajsa állomás között. Várhatóan kora délutánra visszaáll a menetrendszerű közlekedés a Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza vonalon.

Előzmény:

Harkakötöny és Kiskunmajsa között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően ezen a szakaszon lassabban közlekednek a vonatok. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, melyet várhatóan késő délelőtt fejeznek be. Ez idő alatt a Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza vonalon utazóknak egyes vonatoknál 10-25 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A kialakult helyzet miatt az utasok elnézését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-kiskunhalas-kiskunfelegyhaza-vonalon-0>