



Helyreállították a sérült kábelt a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon

2018. április 5. csütörtök, 14.41 / Utolsó módosítás: 2018. április 5. csütörtök, 16.20

Frissítés:

Helyreállították a sérült kábelt Ebes és Hajdúszoboszló állomás között, így megszűnt a korlátozás ezen a szakaszon. Várhatóan kora estére visszaáll a menetrendszerű közlekedés a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon.

Előzmény:

Csütörtökön délután meghibásodott a biztosítóberendezés Ebes és Hajdúszoboszló között, mert felújítási munka közben egy külső vállalkozó elvágott egy kábelt. Az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően, ezen a szakaszon lassabban közlekednek a vonatok. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. Ez idő alatt a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon utazóknak a távolsági vonatknál 30-50 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A torlódások elkerülése érdekében a vonatok Püspökladány és Debrecen között összezárva közlekednek.

A kialakult helyzet miatt az utasok megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-serult-kabelt-budapest-szolnok-debrecen-nyiregyhaza-zahony-vonalon>