



Kiskunhalas és Kunfehértó között újraindult a vonatforgalom

2018. június 4. hétfő, 11.52 / Utolsó módosítás: 2018. június 4. hétfő, 13.39

Frissítés: Budapest, 2018. június 4. – Kiskunhalas és Kunfehértó között befejezték a hatósági intézkedéseket, újraindult a vonatközlekedés azon a szakaszon. A menetrendszerű vonatközlekedés folyamatosan áll helyre a Baja–Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza vonalon.

A MÁVINFORM korábban közölte: hétfőn fél tizenkettőkor egy vasúti átjáróban a Bajáról Kecskemétre tartó vonat összeütközött egy személygépkocsival. Személyi sérülés nem történt. A fényoszorompó jól működött, a közút felé piros jelzést mutatott. A helyszínelés ideje alatt ideiglenesen szünetelt a vonatközlekedés, az utasokat pótlóbuszok szállították.

Előzmény: Budapest, 2018. június 4. – Kiskunhalas és Kunfehértó között hétfőn fél tizenkettőkor egy vasúti átjáróban a Bajáról Kecskemétre tartó vonat összeütközött egy személygépkocsival. A helyszínelés ideje alatt ideiglenesen szünetelt a vonatközlekedés. Az utasokat vonatpótlók szállítják majd.

Személyi sérülés nem történt. A fényoszorompó jól működött, a közút felé piros jelzést mutatott. A Baja–Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza vonalon hosszabb menetidővel lehet számolni. A vasúttársaság az utasok megértő türelmét kéri. Az arra utazók tájékozódjanak a térképes [Vonatinfó](#) [1] applikáción.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság - MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kiskunhalas-es-kunfeherto-kozott-ujraindult-vonatforgalom>

Hivatkozások

[1] <http://vonatinfo.mav-start.hu/>