



Debrecen és Püspökladány között fokozatosan áll helyre a menetrend

2018. július 4. szerda, 15.40 / Utolsó módosítás: 2018. július 4. szerda, 21.10

Frissítés: Kaba és Hajdúszoboszló között megjavították a délutáni órákban elromlott biztosítóberendezést. A menetrendszerű vonatközlekedés azonban csak fokozatosan áll helyre a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon.

A pályafelújítási munkák miatt azon a szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, így a vonatfeltorlódások miatt jelentősen meghosszabbodott a vonatok menetideje. A nagyobb torlódások elkerülése érdekében egyes vonatok egyesítve közlekedtek a Püspökladány–Hajdúszoboszló– Debrecen vonalszakaszon.

Az elhúzódo kések miatt a vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy kövessék nyomon a vonatközlekedést a MÁV-csoport internetes honlapján, **tájékoztódnak a [Vonatinfón](#) [1].**

Előzmény: Meghibásodott a vasúti biztosítóberendezés Kaba és Hajdúszoboszló között. A pályafelújítási munkák miatt azon a szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, így a műszaki hiba miatt jelentősen meghosszabbodik a vonatok menetideje. **Várhatóan 30-50 perccel is megnő a menetidő a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon. A nagyobb torlódások elkerülése érdekében egyes vonatok egyesítve közlekednek a Püspökladány-Hajdúszoboszló-Debrecen vonalszakaszon.**

A vasúttársaság az utasok elnézését kéri.

MÁV zrt. Kommunikációs Igazgatóság - MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/debrecen-es-puspokladany-kozott-fokozatosan-all-helyre-menetrend>

Hivatkozások

[1] <http://vonatinfo.mav-start.hu/>