



## Helyreállították a biztosítóberendezést a Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonalon

2018. augusztus 2. csütörtök, 07.10 / Utolsó módosítás: 2018. augusztus 2. csütörtök, 09.45

*Frissítés:*

**A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Soroksár és Dunaharaszti állomás között. Várhatóan kora délelőtt helyreáll a menetrendszerű közlekedés a Budapest–Kunszentmiklós-Tass vonalon.**

---

*Előzmény:*

Csütörtökön reggel Soroksár és Dunaharaszti között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon. A Budapest–Kunszentmiklós-Tass vonalon utazóknak előre láthatóan 10-15 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk. A szakemberek megkezdték a helyreállítást.

A hosszabb menetidő miatt szíves elnézésüket és megértésüket kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

---

**Forrás:** <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-budapest-kunszentmiklos-tass-kelebia-vonalon-0>