



## Eltávolították a kidőlt fát a nagykanizsai vonalon

2018. augusztus 2. csütörtök, 11.35 / Utolsó módosítás: 2018. augusztus 2. csütörtök, 15.00

*Frissítés:*

**Zalaszentjakab és Nagyrécse között a szakemberek eltávolították a kidőlt fát a vágányról, így elindulhatott a közlekedés ezen a szakaszon. Várhatóan késő délutánra visszaáll a menetrendszerű vonatforgalom a nagykanizsai vonalon.**

*Frissítés: 14:19*

**A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Zalakomár és Zalaszentjakab állomás között, így már csak a fakidőlés okoz fennakadást a nagykanizsai vonalon.**

*Frissítés: 14:10*

**Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő között már kijavították a biztosítóberendezési hibát, azonban 14 órakor fa dőlt a vágányra Zalaszentjakab és Nagyrécse között, ezért ezen a szakaszon ideiglenesen szünetel a vonatforgalom. A szakemberek dolgoznak a fa eltávolításán, ami egy órát is igénybe vehet. A Balaton déli partján, illetve a nagykanizsai vonalon utazóknak előre láthatóan 40-80 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.**

*Előzmény:*

**Csütörtökön késő délelőtt Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő, illetve kora délután Zalakomár és Zalaszentjakab között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon. A szakemberek megkezdtek a hiba elhárítását. Ez idő alatt a Balaton déli partján utazóknak előre láthatóan 30-60 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.**

A kialakult helyzet miatt az utasok megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

---

**Forrás:** <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/fakidoles-es-biztositoberendezesi-hiba-miatt-hosszabb-menetido-balaton-deli-partjan>