



Tápiószele és Tápiógyörgye között befejeződött a helyszínelés

2018. augusztus 18. szombat, 07.27 / Utolsó módosítás: 2018. augusztus 18. szombat, 10.49

Frissítés:

Háromnegyed tizenegyre befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés, így ismét mindkét vágányon haladhatnak a vonatok. **A járatok többsége már pontos, hamarosan, dél körül helyreállhat a normál menetrend.**

Előzmény:

A **Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba** vonalon **5-10**, esetenként 15-20 **perccel** nőhet a szombat reggeli, délelőtti vonatok menetideje, mert Tápiószele és Tápiógyörgye közötti átjáróban egy személygépkocsi ütközött egy Keleti pályaudvarról Szolnokra tartó személyvonattal. A kereszteződésben a fény- és félsorompó jól működött. A vonaton nem sérült meg senki, de a mozdony meghibásodott az ütközés következtében. A rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés végéig - várhatóan 10:30-11:00 óráig - csak egy vágányon haladhatnak a járatok ezen a szakaszon.

A baleset okozta menetidő-növekedés miatt utasaink elnézését és türelmét kérjük!

MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/tapioszele-es-tapiogyorgye-kozott-befejezodott-helyszineles>