



## **Kijavították a biztosítóberendezési hibákat a Hatvan–Szolnok vonalon**

2018. augusztus 23. csütörtök, 17.17 / Utolsó módosítás: 2018. augusztus 24. péntek, 03.49

*Frissítés:*

**Helyreállították a biztosítóberendezési hibákat Jászboldogháza-Jánoshida és Újszász, valamint Hatvan és Jászfényszaru állomás között. Kora hajnalban már menetrendszerűen indult a vonatközlekedés a Hatvan–Újszász–Szolnok vonalon.**

*Előzmény:*

**Csütörtökön késő délután Jászboldogháza-Jánoshida és Újszász, valamint Hatvan és Jászfényszaru állomás között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően ezen a szakaszon lassabban közlekednek a vonatok. A helyreállítás elkezdték a szakemberek. A Hatvan–Újszász–Szolnok vonalon utazóknak 15-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.**

A hosszabb menetidő miatt az utasok megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

---

**Forrás:**<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kijavitottak-biztositoberendezesi-hibakat-hatvan-szolnok-vonalon>