



Befejeződött a helyszínelés a Budapest–Vácrátót–Vác vonalon

2018. augusztus 29. szerda, 05.01 / Utolsó módosítás: 2018. augusztus 29. szerda, 06.38

Frissítés:

Befejeződött a helyszínelés Vác és Vácrátót között, így újra elindulhatott a vonatforgalom ezen a szakaszon. Várhatóan kora délelőttre visszaáll a menetrendszerű közlekedés a Budapest–Vácrátót–Vác vonalon.

Előzmény:

Szerdán hajnalban nem sokkal fél 5 előtt egy Budapestre tartó személyvonat Vác és Vácrátót között egy útatjáróban gépkocsival ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt, de a helyszínelés idejére az érintett vágányszakaszt lezárták, ezért Vác és Vácrátót között vonatpótló autóbusz közlekedik. Az átszállások miatt 60-90 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk a Budapest–Vácrátót–Vác vonalon utazóknak.

A kialakult helyzet miatt szíves elnézésüket és türelmüket kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/befejezodott-helyszineles-budapest-vacratot-vac-vonalon>