



Megjavították a Kelenföld-Nagytétény közötti sorompót

2019. február 18. hétfő, 09.01 / Utolsó módosítás: 2019. február 18. hétfő, 10.08

Frissítés: Kelenföld és Nagytétény között megjavították a fényesorompót, üzemszerűen működik. A vonatoknak már nem kell lassítaniuk, a menetrend fokozatosan áll helyre.

Előzmény: Kelenföld és Nagytétény között meghibásodott egy fényesorompó, emiatt torlódás várható a vonatközlekedésben. A vonatok menetideje 15-20 perccel meghosszabbodhat.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/megjavitottak-kelenfold-nagyteteny-kozotti-sorompot>