



## Helyreállították a megrongált kábeleket a hatvani vonalon

2019. április 26. péntek, 21.06 / Utolsó módosítás: 2019. április 28. vasárnap, 17.48

*Frissítés:*

**Helyreállították Aszódón a megrongált kábeleket, így megszűnt a korlátozás az állomáson. A hatvani vonalon már nem kell hosszabb menetidővel számolniuk az arra utazóknak.**

---

*Frissítés: 04.27. 8:30*

**Aszód és Tura között a szakemberek kijavították a kábellopás miatti biztosítóberendezési hibát, Aszód állomáson továbbra is lassabban közlekedhetnek a vonatok, Az eljutási idők csökkentek, néhány járat esetében 10-15 perccel lehet hosszabb a menetidő a hatvani vonalon.**

---

*Frissítés: 04.27. 6:30*

**A több mint egy tucat különböző méretű kábel pótlása hosszabb időt vesz igénybe. Ez alatt Aszód állomáson, illetve Aszód és Tura között lassabban közlekedhetnek a szerelvények. Néhány járatnál 15-25 perccel nőhet az eljutási idő a hatvani vonalon.**

---

*Előzmény.*

**Aszód állomáson több méter biztosítóberendezési kábelt tulajdonítottak el ismeretlenek, ezért jelentősen lelassult a közlekedés Aszód és Tura között. A hatvani vonalon 20-40 perccel nőhet a vonatok menetideje.**

A kialakult helyzet miatt az utasok megértését kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

---

**Forrás:**<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-megrongalt-kabeleket-hatvani-vonalon>