



Helyreállították a megrongált kábeleket a hatvani vonalon

2019. május 30. csütörtök, 05.20 / Utolsó módosítás: 2019. május 31. péntek, 21.20

Frissítés:

Röviddel 21 óra után helyreállították a csütörtökön megrongált kábeleket Rákos és Pécel között, így megszűnt a korlátozás ezen a szakaszon. Előre láthatóan késő éjszakára visszaállhat a menetrend a hatvani vonalon.

Frissítés: 12:35

A helyreállításon még dolgoznak a szakemberek. Az eljutási idők csökkentek, 20-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolni a hatvani vonalon. A Budapest Keleti-pályaudvarról minden egész órakor induló személyvonatok és Pécel állomásról a minden óra 30 perckor induló aszóni vonatok továbbra sem közlekednek.

Frissítés: 8:45

A Budapest Keleti-pályaudvarról minden egész órakor induló személyvonatok és Pécel állomásról a minden óra 30 perckor induló aszóni vonatok a helyreállítás ideje alatt nem közlekednek. 2 vonatpótló autóbuszok a műszaki helyreállításig a Rákos–Pécel szakaszon szállítja az utasokat.

Frissítés: 5:20

A megrongált biztosítóberendezési kábelek helyreállítása várhatóan elhúzódik késő délelőttig, ezért a hatvani vonalon 30-60, esetenként 60-80 perccel hosszabb menetidővel és járat elmaradásokkal kell számolniuk az arra utazóknak.

Frissítés:

Rákos és Pécel között továbbra is lassabb a vonatközlekedés. A szakemberek megállapították, hogy elvágták a berendezés kábelét, aminek helyreállítása több időt vesz igénybe. A vonatok menetideje 30-40 perccel is meghosszabbodhat csütörtökön egész nap.

Előzmény:

Rákos és Pécel között meghibásodott a biztosítóberendezés. A vonatok a biztonság érdekében lassabban haladhatnak. Emiatt a menetidő 30-40 perccel meghosszabbodik.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-megrongalt-kabeleket-hatvani-vonalon-0>