



Helyreállították a biztosítóberendezést Mecsekalja-Cserkút és Pécs között.

2019. június 25. kedd, 09.27 / Utolsó módosítás: 2019. június 25. kedd, 14.07

Frissítés:

Helyreállították a biztosítóberendezést Mecsekalja-Cserkút és Pécs között. Időközben Ivánca állomáson egy munkagép megrongált egy biztosítóberendezési kábelt, ezért az állomáson lelassult a közlekedés. A pécsi vonalon 10-15 perccel nőhet a menetidő.

Frissítés:

Helyreállították a biztosítóberendezést a Bicsérd - Mecsekalja-Cserkút szakaszon.

Előzmény:

A Bicsérd - Mecsekalja-Cserkút - Pécs szakaszon meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően, lassabban közlekednek a vonatok. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. Ez idő alatt a pécsi és a Pécs-Gyékényes vonalon utazóknak 10-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A kialakult helyzet miatt az utasok megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-mecsekalja-cserkut-es-pecs-kozott>