



Megjavították a biztosítóberendezést a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza vonalon

2019. július 7. vasárnap, 18.54 / Utolsó módosítás: 2019. július 7. vasárnap, 20.41

Frissítés 20:42-kor:

Megjavították a biztosítóberendezést Kiskunmajsa és Harkakötöny között, már nem kell hosszabb menetidőre számítani a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza vonalon.

Előzmény:

Kiskunmajsa és Harkakötöny között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért vasárnap este 20-30 perccel megnő a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza vonalon közlekedő vonatok menetideje.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/megjavitottak-biztositoberendezest-kiskunhalas-kiskunfelegyhaza-vonalon>