



Taksony és Délegyháza között újraindult a forgalom

2019. augusztus 2. péntek, 16.49 / Utolsó módosítás: 2019. augusztus 2. péntek, 17.21

Frissítés:

16:45-re eltávolították a fát, így újraindulhatott a forgalom. Három vonat menetideje nőtt 30-70 perccel, és néhányé 10-15 perccel. **Még este helyreállhat a normál menetrend.**

Előzmény:

Taksony és Délegyháza között ideiglenesen szünetel a vonatközlekedés. A dunavarsányi megállónál fa dőlt a sínekre és a felsővezetékre 16:05-kor, amikor a Keleti pályaudvarról Kunszentmiklós-Tassra tartó S25-ös személyvonat arra haladt. Senki nem sérült meg, de egyelőre a vonat nem tudja folytatni útját. A vasúttársaság a katasztrófavédelmet kérte a fa eltávolításához. **A Budapest-Kunszentmiklós-Tass-Kelebia vonalon utazók hosszabb menetidővel számoljanak.**

MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/taksony-es-delegyhaza-kozott-ujraindult-forgalom>