



Békéscsabánál befejeződött a gázolást követő helyszínelés

2019. október 31. csütörtök, 14.45 / Utolsó módosítás: 2019. október 31. csütörtök, 17.05

Frissítés:

Fél ötre befejeződött a helyszínelés, így ismét két vágányon haladhatnak a vonatok. A járatok többsége már pontos, így **este helyreállhat a menetrend szerinti közlekedés.**

Előzmény:

A **Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza** vonalon néhány délutáni járat menetideje **10-20 perccel** meghosszabbodhat, mert Békéscsabánál, egy átjáróban személyt gázolt a Budapestre tartó gyorsvonat. A balesetkor a kereszteződésben jól működött a fény- és félsorompó. A helyszínelés végéig - várhatóan 17 óráig - Békéscsaba és Murony között egy vágányon haladhatnak a vonatok. A gázolásban érintett járat utasait átszállítják.

A baleset okozta forgalmi helyzet miatt utasaink elnézését és türelmét kérjük!

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/bekescsabanal-befejezodott-gazolast-koveto-helyszineles>