



Befejezték a helyszínelést a veresegyházi vonalon

2019. november 7. csütörtök, 16.31 / Utolsó módosítás: 2019. november 7. csütörtök, 19.31

Frissítés 19:30-kor:

19:20-kor befejezték a helyszínelést Veresegyházon, megindult a vonatforgalom Veresegyház és Órbottyán között. A menetrend fokozatosan áll helyre a veresegyházi vonalon.

Frissítés 18:30-kor:

A rendőrségi helyszínelés várhatóan 20 óráig elhúzódik Veresegyházon.

Frissítés 18 órakor:

Veresegyház és Órbottyán között pótlóbusz közlekedik a helyszínelés ideje alatt. Vicziántelep megállóhelyet nem érinti.

Előzmény:

Csütörtök délután Veresegyházon, a Wesselényi Miklós utcai andráskeresztes vasúti átjáróban a Nyugati pályaudvarra tartó S71-es vonat (2523-as vonat) egy autóval ütközött össze. A balesetben nem sérült meg senki. A helyszínelés ideje alatt Veresegyház és Órbottyán között szünetel a vonatközlekedés, a vasúttársaság pótlóbuszt rendelt. A veresegyházi vonalon késő délután, kora este hosszabb eljutási idővel kell számolni.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/befejeztek-helyszinelest-veresegyhazi-vonalon>