



A hatvani vonalon megjavították a sorompót

2020. március 24. kedd, 16.12 / Utolsó módosítás: 2020. március 24. kedd, 22.01

Frissítés 22 órakor:

Késő estére megjavították a sérült kábelt az isaszegi vasúti átjárónál, ismét működik a sorompóberendezés. A fordulók miatt késések még előfordulhatnak, a menetrend kedd éjjélre állhat helyre a hatvani vonalon.

Frissítés 18:20-kor:

A Pécel-Isaszeg szakaszon közel fél óráig nem volt feszültség a felsővezetékben, ezért több vonat is várakozásra kényszerült. A forgalom újraindult, a vonatok 30-50 perces késéssel tartanak a végállomásuk felé. Az 556-os számú egri gyorsvonat 75 perces késéssel indult tovább.

Előzmény:

Kedden 15:50-től Isaszegen a Rákóczi utcai vasúti átjáróban kábelvágás miatt nem működik a sorompóberendezés, ezért a hatvani vonalon Pécel és Isaszeg között 15-30 perccel megnő a menetidő.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/hatvani-vonalon-megjavitottak-sorompot>