



Befejezték a helyszínelést a miskolci vonalon

2020. december 30. szerda, 18.22 / Utolsó módosítás: 2020. december 30. szerda, 23.03

Frissítés 23 órakor:

Befejezték a helyszínelést és helyreállították a felsővezetékét az óhatvani vasúti átjáróban, feloldották a korlátozásokat, már nem kell hosszabb menetidőre számítani a miskolci vonalon.

Előzmény:

Szerda este a Miskolcra a Keleti pályaudvarra tartó Kócsag IC (IC 656) Hatvanban a [Hegyalja úti átjáróban](#) [1] egy autóval ütközött össze, a helyszínen a fény- és félsorompó rendben működött. A balesetben egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott, ezért a helyszínelés befejezése után a helyreállítással várhatóan csak éjszaka végeznek a szakemberek. **Hatvan és Hort-Csány állomás között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, a miskolci fővonalon az esti vonatok menetideje 15-20 perccel megnő.**

A balesetben érintett Kócsag IC utasait a katasztrófavédelem segítségével az 553-as Agria InterRégió vonatra szállítják át, ami 45 perces késéssel várható a Keleti pályaudvarra.

A Keleti pályaudvarról 19:30-kor Miskolcra induló Hámor InterCity (IC 508) csak gyorsvonati kocsikkal közlekedik.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/befejeztek-helyszinelest-miskolci-vonalon>

Hivatkozások

[1] <https://katasztrofavedelem.hu/modules/vesz/esemeny/35113?back=https://katasztrofavedelem.hu/modules/vesz/esemenyterkep/?county=HEV&back=https://katasztrofavedelem.hu>