



A Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon helyreáll a menetrend

2021. június 21. hétfő, 10.05 / Utolsó módosítás: 2021. június 21. hétfő, 10.59

Frissítés: Kaposvár és Kaposmérő között elvontatták a fakidőlés miatt meghibásodott vonatot, **újraindult a vonatforgalom. A kora délutáni órákra helyreállhat a menetrendszerű vonatközlekedés a Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon.**

Előzmény: A Dombóvárról Gyékényesre 7:54-kor indult 8222-es számú vonat mozdonyára Kaposvár és Kaposmérő között rádólt egy fa, ezért a két állomás között nem közlekedhetnek a vonatok. **A helyszínelés, a műszaki mentés végéig jelentősen meghosszabbodik a Dombóvár– Kaposvár–Gyékényes vonalon közlekedő vonatok menetideje.**

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/dombovar-kaposvar-gyekenyes-vonalon-helyreall-menetrend-1>