



Helyreáll a menetrend a záhonyi fővonalon

2021. december 12. vasárnap, 05.25 / Utolsó módosítás: 2021. december 12. vasárnap, 18.21

Frissítés 18:20-kor:

Vasárnap estére eltávolították a kidőlt fákat és helyreállították a leszakadt felsővezetékét Debrecen és Apafa között, már nem kell hosszabb menetidőre számítani a záhonyi fővonal és a Debrecen-Mátészalka vonal közös szakaszán.

Frissítés 16:35-kor:

Debrecen és Apafa között a hajnalban leszakadt felsővezeték helyreállítását hátráltatja, hogy az erős szél miatt újabb fák dőltek ki, ezért a munkálatok elhúzódnak. Ezen a szakaszon továbbra is csak egy vágányon zajlik a forgalom, egyelőre **a korlátozás nagyobb késéseket nem okoz, a záhonyi fővonalon és a Debrecen-Mátészalka vonalon 10-20 perccel hosszabb menetidő előfordulhat.**

Kisújszállás és Karcag között már megjavították a korábban meghibásodott sorompóberendezést.

Frissítés 12:52-kor:

Kisújszállás és Karcag között meghibásodott egy sorompó, így a biztonság érdekében lassabban közlekednek a vonatok.

Frissítés 8:15-kor:

A fa eltávolítása és a felsővezeték helyreállítása várhatóan 14 óráig eltart a Debrecen-Apafa szakaszon.

Előzmény:

Vasárnap hajnalban Debrecen és Apafa között egy fa dőlt a felsővezetékre, ezért ezen a szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, a záhonyi fővonalon és a Debrecen-Mátészalka vonalon a menetidő 15-20 perccel megnő.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreall-menetrend-zahonyi-fovonalon-0>